

# Protokoll Ug-Wert-Messung

## OBJEKTDATEN

Datum der Messung: 22.09.2016  
Nachname: Grunder  
Vorname: Heinz  
Strasse: Mythenweg 19  
Postleitzahl: 8634  
Ort: Hombrechtikon  
Telefonnummer: +41 55 244 21 32  
Email-Adresse: info@gr-technik.ch

EFH

Fenstersanierung 1998 Wohnzimmer

## VERGLASUNGSDATEN

Typ: 3-fach Verglasung  
Scheibendicke-Innen / mm: 3.9  
Beschichtung-Innen(Pos.5): Ja  
Scheibenzwischenraum-Innen / mm: 14  
Beschichtung-Innen-Mitte(Pos.4): Nein  
Scheibendicke-Mitte / mm: 3.9  
Beschichtung-Mitte-Aussen(Pos.3): Nein  
Scheibenzwischenraum-Aussen / mm: 11.8  
Beschichtung-Aussen(Pos.2): Ja  
Scheibendicke-Aussen / mm: 3.8  
Dachfenster (Winkel): Nein



## MESSERGEBNISSE

**Messwert /  $W/(m^2 \cdot K)$ :** **0.72 +/- 0.10**

**Messwert korrigiert /  $W/(m^2 \cdot K)$ :** **0.68 +/- 0.10**

**DIN-Rechenwert /  $W/(m^2 \cdot K)$ :** **0.66 +/- 0.10**

## REFERENZDATEN

Typ: 3-fach Verglasung  
Scheibendicke-Innen / mm: 4  
Emissionsvermögen-Innen(Pos.5): 0.03  
Scheibenzwischenraum-Innen / mm: 14  
Emissionsvermögen-Innen-Mitte(Pos.4): 0.89  
Scheibendicke-Mitte / mm: 4  
Emissionsvermögen-Mitte-Aussen(Pos.3): 0.89  
Scheibenzwischenraum-Aussen / mm: 12  
Emissionsvermögen-Aussen(Pos.2): 0.03  
Scheibendicke-Aussen / mm: 4  
Füllgas: Argon  
Füllgrad / %: 90

